

окрасочные работы

пайка пластика от 500 руб.

	ДЕТАЛЬ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ (ДВЕРЬ)	КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ	КРЫЛО ЗАДНЕЕ	КРЫША	КАПОТ	БАМПЕР	ПОРОГИ	ПАНЕЛЬ ЗАДКА	ТАЗИК (пол багажника)
ОКРАСКА НАРУЖН. ЧАСТЬ.	1500	1500	2100	3000	2100	1500	1100	600	600
ОКРАСКА ВНУТР. ЧАСТЬ.	500				800				
ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
РЕМОНТ (1/3)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
РЕМОНТ 2 (1/2)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
РЕМОНТ 3 (>1/2)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ/АНТИГРАВИЙ	500		500	500	500		1000	500	500

рихтовочные работы

ремонт вмятины размером до 10*10 см - 1000 руб. устранение перекоса передних лонжеронов без снятия ДВС - 10000 руб., со сняти

ремонт 1			2000 30-50% без растяж					1000 молоток, 2000 споттер, 3000 3 часа	1000 мал складка у задней панели
ремонт 2	4000 30-50 %		5000 с растяжени ем или ребро				3000 залез на дверь 30%	4000 стпель, 7000 повремени, 10000 70-80%(мах без выреза)	6000 складка под ремонт на стпеле
ремонт 3	7000 80%		10000 80%+ ребро или внутр арка				6000 более 50%		10000 под замену
ремонт 4									
замена 1			15000 (20 микроавто бус)	10000			5000	5000 замена накладки	10000

замена 2				20000 срезаем по стойкам				10000 панель всборе	
замена 3								12000 панель из 3- х и более частей	
Арматурные работы	при установке б/у з/ч коэффициент *1,5								
снятие-установка	1000	1000			1000	1000			
замена (разобрать-собрать)	2000	1000			1000	1000			

ЛОНЖЕРОН ЗАДНИЙ	панель возд. Клапана	суппорт заднего фонаря	арка зад крыла	средняя стойка	передняя стойка	днище салона	рамка радиатора	усилитель пер бампера	лонжерон передний	брызговик передний	стакан передний	стрела (панель переднег о крыла)	
600	600	600		1500	1500	1000	1000	600	1000	1000	1000	600	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	1000	1000		1000	1000		1000		1000	1000	1000	1000	
	2000	2000		2000	2000		2000		2000	2000	2000	2000	
	3000	3000		3000	3000		3000		3000	3000	3000	3000	
500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	

лем ДВС 20000 руб.

при установке б/у з/ч коэффициент *1,5

2000 ремонт со срезанным тазиком	1000	2000	1000	1000 корректи ровка петель	1000 корректир овка петель		2000 ус под фару замена	2000 угол	5000 со вскрытием	1000-3000 без стапеля	6000 устранение перекоса стакана, нарушен развал	2000	
3000 с вырезом окна	2000	4000	2000	4000 гидр лика или стапель	4000 гидр или стапель	3000 ремонт при отсутствии и порога	2000 без стапеля	4000 середина		4000 с вытяжкой		8000 если стрелу срезаем и рихтуем	
6000 сложный ремонт с разрывом и складками	3000 который нужно менять		3000	10000 треб замена	10000 треб замена		4000 треб част замена			6000 требует замена			
			6000 стапель	1500 срезаем наруж. Рихтуем средн			10000 треб замена					3000 стрела не влияет на зазоры	
2000 без тастика	3000	4000	5000 частично (наружн)	6000 наружн	10000 наруж		5000 пластик	2000	7000 конц	6000	20000 замена четверти	6000 от стрелы зависят зазоры	

